# 保存版　清須市西市場住宅　水害手作りハザードマップ

KY_ns_01_1

2012年　11月
清須市第7ブロック
自主防災会




① 用水路の柵
切れ目あり

② 曲がり角の側溝
ふたのない箇所あり

③ フェンスの手前に
ふたのない側溝あり

④ 歩道の縁石
浸水時見えなくなる

⑤ 水路をふさぐ鉄板
滑ったりつまづく恐れあり

⑥ 側溝をふさぐ鉄板
増水時に浮く恐れあり

⑦ 浸水時　通路と水路の
境界がわからなくなる

⑧ 浸水時　ブロックが
見えなくなる

## 注意点

◎雨水は西市場住宅の中央を南北に走る道路に集まり、⑦地点付近が最も深く浸水する。（浸水深約60cm）
◎避難時はまず住宅の東端と西端の道路を経由して南に向かい、県道からヨシヅヤへと避難する。
◎自家用車はヨシヅヤ駐車場の2階以上へ避難させる。

## 今後の課題

＜行政への要望＞
・側溝を整備し、ふたをしてほしい
・ポンプの処理能力の向上など、浸水時の水はけを良くしてほしい
・排水管の移設を早く行ってほしい